

Mercoledì, 16 Aprile 2014 17:51

---

Egregi Signori

Si cerca di precisare alcune note incomplete delle comunicazioni inviate; l'intervento realizzato è un intervento itinerante che è iniziato dal parco della Villa Reale, dove abbiamo ripristinato alcune opere di fruibilità pubblica e di sicurezza Idraulica e si sta completando in via Ghilini. Per quanto concerne l'opportunità della sicurezza pubblica prevista dal T.U.523/1904 di Polizia idraulica e dalle autorità di Protezione civile di Monza l'intervento di via Ghilini è stato realizzato in forza alla normativa del Pai in funzione dell salvaguardia della Fascia "B" di progetto, come segnalato dagli uffici Locali. Per quanto concerne la tenuta del manufatto della Roggia Lupa, i contenuti tecnici ed amministrativi sono da ricondurre nel R.D. 11.12.1933, n. 1775.sulla derivazione delle acque superficiali e la loro finalità se questa risulta attiva e scaduta, per eventuali e successivi fini.

Il tutto si riferisce per dovere d'ufficio.

Distinti Saluti

F.T.Moccia Stanislao